



Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	10042938 001	Auftrags-Nr.: Order No.:	114018795	Seite 1 von 35 Page 1 of 35
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	604583	Auftragsdatum: Order date:	11.02.2014	
Auftraggeber: Client:	日燭科技有限公司 JD Auspice Co., Ltd. 新北市新莊區中華路二段 288 號 3 樓 3F., No.288, Sec.2, Zhonghua Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan			
Prüfgegenstand: Test item:	太陽能直流匯流箱 PV String Combiner box			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	pvBos-uV-a-imbw-k-a-imbw-k-Fgr-SxER-1-PVd/u-Cy-STCG-ODCGz			
Auftrags-Inhalt: Order content:	TÜV AK-license approval			
Prüfgrundlage: Test specification:	CNS 15426-1			
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	Jan., 15, 2014	This report is based on TUV report no. 15078607 001 to issue CNS 15426-1 test report and certificate, there is no additional tests consider necessary. Detailed photo documentation see attachment.		
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	Engineering sample			
Prüfzeitraum: Testing period:	Feb., 7, 2014 – Mar., 20, 2014			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TUV Rheinland Taiwan Ltd., Taichung Laboratory			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TUV Rheinland Taiwan Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
Feb., 11, 2015	詹承凱 (Kyle Chan) / Project Manager	Feb., 11, 2015	陳振洲 (Best Chen) / Senior Manager	
Datum Date	Name / Stellung Name / Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name / Stellung Name / Position
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar
Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specification(s)	5 = mangelhaft N/T = nicht getestet
			4 = sufficient N/A = not applicable	5 = poor N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				



Test Report issued under the responsibility of:



www.tuv.com

型式試驗報告
CNS 15426-1
太陽光電系統用電源轉換器之安全性 –
第 1 部: 一般要求

報告編號	10042938 001
測試者	詹丞凱 (Kyle Chan) (簽署)..... 見頁首
審核者	陳振洲 (Best Chen) (簽署)..... 見頁首
完成日期	104 年 2 月 11 日
測試實驗室	TUV Rheinland Taiwan Ltd. 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司
地址	台北市八德路四段 758 號 11 樓
測試地點 / 地址	TUV Rheinland Taiwan Ltd., Taichung Laboratory 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司台中分公司電氣實驗室 台中市大雅區民生路三段 36 巷 9 號
申請者名稱	JD Auspice Co., Ltd. 日燭科技有限公司
地址	3F., No.288, Sec.2, Zhonghua Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan R.O.C. 新北市新莊區中華路二段288號3樓
測試規範:	
標準	CNS 15426-1
試驗方式	型式驗證
報告格式	CNS 15426-1_A
報告格式編制者	TÜV Rheinland Group
Master TRF	Dated 2014-12
本報告版權為德國萊因 TÜV 集團所有。如未獲本機構許可，任何單位和個人不得以任何形式或方法複製本報告及其任何部分用於任何目的。德國萊因 TÜV 集團保留依法追究侵權責任的權力。本報告的最終解釋權為德國萊因 TÜV 集團所有。	
產品名稱	太陽能直流匯流箱
商標	
製造商	同申請者
型號	參考型號規格表 (頁 6)
額定參數	參考型號規格表 (頁 6)